Projekt: Stadt Reichelsheim Bergwerksee (Tagebaurestloch VII)

Übersicht der bodenmechanischen Laborversuche

| Versuche | Probe | Tiefe [m] |
|--------------------|--------------------|---|
| Profil 1 | | |
| Wassergehalt | RKS 1A.1 – 1A.3 | 0,0 - 1,0; 1,0 - 2,5; 2,5 - 4,0 |
| | RKS 1B.1 – 1 B.4 | 0,0 - 1,0; 1,0 - 2,4; 2,4 - 3,0; 3,0- 4,2 |
| | RKS 1C.1 - 1C.2 | 0,0 - 1,0; 1,0 - 2,5 |
| Körnungslinie | RKS 1B.2 | 1,0 - 2,4 |
| | RKS 1B.4 | 3,0 - 4,2 |
| Konsistenzgrenzen | RKS 1A.2 | 1,0 - 2,5 |
| | RKS 1B.1 | 0,0 - 1,0 |
| | RKS 1C.1 | 0,0 - 1,0 |
| Profil 2 | | |
| Wassergehalt | RKS 2B.1 - 2B.4 | 0,0 - 1,0; 1,0 - 2,3; 2,3 - 3,5; 3,5 -5,0 |
| | SCH 2C.2, RKS 2C.2 | 0,1 - 0,4; 1,0 - 3,0 |
| | RKS 2D.1 - 2D.4 | 0,0 - 0,5; 0,5 - 2,0; 2,0 - 4,0; 4,0 -5,1 |
| Körnungslinie | RKS 2B.2 | 1,0 - 2,3 |
| | SCH 2C.2 | 0,1 - 0,4 |
| | RKS 2C.2 | 1,0 - 3,0 |
| Konsistenzgrenzen | SCH 2C.2 | 0,1 - 0,4 |
| | RKS 2D.3 | 2,0 - 4,0 |
| Rahmenscherversuch | SCH 2C.2 | 0,1 - 0,4 |
| Profil 3 | | |
| Wassergehalt | RKS 3A.1 - 3A.3 | 0,0 - 1,1; 1,1 - 3,0; 3,0 - 5,0 |
| | RKS 3B.1 - 3B.4 | 0,0 - 0,3; 0,3 - 2,0; 2,0 - 3,5; 3,5 -5,0 |
| | RKS 3C.1 - 3C.4 | 0,0 - 1,0; 1,0 - 2,0; 2,0 - 3,1; 3,1 -5,0 |
| | RKS 3D.1 - 3D.5 | 0,0 - 0,5; 0,5 - 1,6; 1,6 - 1,9; |
| | | 1,9 -3,0; 3,5 -5,0 |
| | SCH 3D.2 | 0,15 - 0,5 |
| Körnungslinie | RKS 3C.2 - 3C.3 | 1,0 - 2,0; 2,0 - 3,1 |
| | SCH 3D.2 | 0,15 - 0,5 |
| Konsistenzgrenzen | RKS 3D.2 / 3D.4 | 0,5 - 1,6; 1,9 - 3,0 |
| | SCH 3D.2; | 0,15 - 0,5 |
| | | |

Bearbeiter: Bum

Bestimmung des Wassergehaltes

nach DIN 18121

Anlage

Allgemeine Probendaten:

Projekt-Nr.:

6079-1

Blatt 1

Entnahmeort:

Stadt Reichelsheim

Labor-Nr.:

6079-1

Bergwerksee (Tagebaurestloch VII) PREAG

Probe entnommen von:

Taberg

am: 21.04.2015

Analysen durchgeführt von:

Bum

am: 29.04.2015

| Lfd. Nr. | Proben- bezeich-nung | Teufe bzw. | Gewicht Behälter | Gewicht be beginn Pr. + Behälter | i Versuchs- ende Pr. Behälter | Wasser- gehalt |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | Lage [m] | [6] | | | [0/.1 |
| | | נווון | [g] Profil 1 | [g] | [g] | [%] |
| 1 | RKS 1A.1 | 0,0 - 1,0 | 50,42 | 192,01 | 168,98 | 19,4 |
| 2 | RKS 1A.2 | 1,0 - 2,5 | 52,13 | 253,51 | 216,93 | 22,2 |
| 3 | RKS 1A.3 | 2,5 - 4,0 | 51,18 | 215,68 | 187,56 | 20,0 |
| 4 | RKS 1B.1 | 0,0 - 1,0 | 47,28 | 183,38 | 162,05 | 18,0 |
| 5 | RKS 1B.2 | 1,0 - 2,4 | 48,91 | 237,98 | 210,55 | 17,0 |
| 6 | RKS 1B.3 | 2,4 - 3,0 | 54,58 | 218,80 | 190,12 | 21,2 |
| 7 | RKS 1B.4 | 3,0 - 4,2 | 49,33 | 219,12 | 192,05 | 19,0 |
| 8 | RKS 1C.1 | 0,0 - 1,0 | 50,46 | 232,97 | 206,03 | 17,3 |
| 9 | RKS 1C.2 | 1,0 - 2,5 | 49,82 | 283,67 | 250,90 | 16,3 |
| | | | Profil 2 | | | |
| 10 | RKS 2B.1 | 0,0 - 1,0 | 53,27 | 234,90 | 187,93 | 34,9 |
| 11 | RKS 2B.2 | 1,0 - 2,3 | 49,54 | 256,92 | 199,16 | 38,0 |
| 12 | RKS 2B.3 | 2,3 - 3,5 | 55,65 | 244,76 | 208,12 | 24,0 |
| 13 | RKS 2B.4 | 3,5 - 5,0 | 50,76 | 227,10 | 194,19 | 22, |
| 14 | SCH 2C.2 | 0,1 - 0,4 | 53,31 | 331,25 | 281,79 | 21, |
| 15 | RKS 2C.2 | 1,0 - 3,0 | 50,08 | 226,93 | 193,15 | 23, |
| 16 | RKS 2D.1 | 0,0 - 0,5 | 52,20 | 210,50 | 186,20 | 18, |
| 17 | RKS 2D.2 | 0,5 - 2,0 | 51,75 | 265,30 | 232,59 | 18, |
| 18 | RKS 2D.3 | 2,0 - 4,0 | 54,59 | 268,11 | 236,65 | 17, |
| 19 | RKS 2D.4 | 4,0 - 5,1 | 51,04 | 230,31 | 201,99 | 18, |
| | | | Profil 3 | | | |
| 20 | RKS 3A.1 | 0,0 - 1,1 | 51,53 | 194,90 | 155,50 | 37, |
| 21 | RKS 3A.2 | 1,1 - 3,0 | 51,38 | 264,01 | 220,85 | 25, |
| 22 | RKS 3A.3 | 3,0 - 5,0 | 50,21 | 234,12 | 197,12 | 25, |
| 23 | RKS 3B.1 | 0,0 - 0,3 | 51,88 | 146,00 | 126,38 | 26, |
| 24 | RKS 3B.2 | 0,3 - 2,0 | 49,96 | 223,48 | 193,98 | 20, |
| 25 | RKS 3B.3 | 2,0 - 3,5 | 49,89 | 197,04 | 170,13 | 22, |
| 26 | RKS 3B.4 | 3,5 - 5,0 | 51,42 | 207,93 | 171,01 | 30, |

Bestimmung des Wassergehaltes

nach DIN 18121

Anlage

Allgemeine Probendaten:

Projekt-Nr.: 6079-1

VAN DE ANY DE LA COMMISSION DE LA COMISSION DE LA COMMISSION DE LA COMMISS

Blatt 2

Entnahmeort:

Stadt Reichelsheim

Labor-Nr.:

6079-1

_t


Bergwerksee (Tagebaurestloch VII) PREAG


am: 21.04.2015

Probe entnommen von: Analysen durchgeführt von: Taberg Bum

am: 29.04.2015

| Lfd. | D | Teufe | Gewicht | Gewicht be | i Versuchs- | Wasser- |
|------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------------|----------|
| Nr. | Proben- | bzw. | Behälter | beginn | ende | gehalt |
| | bezeich-nung | Lage | | Pr. + Behälter | Pr. Behälter | |
| | | [m] | [g] | [g] | [g] | [%] |
| 27 | RKS 3C.1 | 0,0 - 1,0 | 50,05 | 209,42 | 183,14 | 19,7 |
| 28 | RKS 3C.2 | 1,0 - 2,0 | 49,85 | 207,37 | 178,54 | 22,4 |
| 29 | RKS 3C.3 | 2,0 - 3,1 | 51,03 | 201,68 | 166,19 | 30,8 |
| 30 | RKS 3C.4 | 3,1 - 5,0 | 52,15 | 170,92 | 133,56 | 45,9 |
| 31 | RKS 3D.1 | 0,0 - 0,5 | 51,73 | 218,70 | 191,25 | 19,7 |
| 32 | RKS 3D.2 | 0,5 - 1,6 | 52,16 | 278,23 | 238,97 | 21,0 |
| 33 | RKS 3D.3 | 1,6 - 1,9 | 48,91 | 184,22 | 156,60 | 25,6 |
| 34 | RKS 3D.4 | 1,9 - 3,0 | 50,50 | 217,97 | 179,23 | 30,1 |
| 35 | RKS 3D.5 | 3,0 - 5,0 | 49,86 | 210,38 | 172,28 | 31,1 |
| 36 | SCH 3D.2 | 0,15 - 0,5 Ton | 536,40 | 1256,30 | 1044,50 | 41,7 |
| 37 | SCH 3D.2 | 0,15 - 0,5 Sand | 554,98 | 1197,90 | 1088,40 | 20,5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1982 188 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 100 (a.t.) | 102 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





Alte Dorfstraße 2 48161 Münster

Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 1A.2

Tiefe: 1,0 - 2,5 m Bodenart: U, fs"


Art der Entnahme: Rammkernbohrung


Probe entnommen am: 21.04.2015



22.2 % Wassergehalt w = Fließgrenze w, = 34.4 % Ausroligrenze w_P = 17.0 % Plastizitätszahl Ip = 17.4 % Konsistenzzahl I_c = 0.70 manuell weich / weich-steif

Zustandsform $I_{c} = 0.70$ flüssig steif weich breiig halbfest 0.75 0.50 0.00 1.00





Alte Dorfstraße 2 48161 Münster

Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 1B.1

Tiefe: 0,0 - 1,0 m Bodenart: U, fs', t"

Art der Entnahme: Rammkernbohrung

Probe entnommen am: 21.04.2015




Wassergehalt w = 18.6 % Fließgrenze w, = 37.8 % Ausrollgrenze w_p = 16.8 % Plastizitätszahl Ip = 20.9 % Konsistenzzahl I_c = 0.91 manuell steif

 $I_c = 0.91$


Zustandsform

| halbfest | steif | weich | breiig | flüssig |
|----------|-------|---------|--------|---------|
| 1.00 | 0.7 | 75 0.50 | | 0.00 |





Plastizitätsdiagramm



Alte Dorfstraße 2 48161 Münster Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 1C.1


Tiefe: 0,0 - 1,0 m Bodenart: T, u"


Art der Entnahme: Rammkernbohrung


Probe entnommen am: 21.04.2015





Wassergehalt w = 17.3 % Fließgrenze w_L = 36.4 % Ausrollgrenze w_P = 15.9 % Plastizitätszahl I_P = 20.5 % Konsistenzzahl I_C = 0.93 manuell steif-halbfest














HINZ Ingenieure GmbH Bericht: 6079-1 Alte Dorfstraße 2 Anlage: 48161 Münster Entnahmestelle: SCH 2C.2 Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Tiefe: 0,1 - 0,4 m Bodenart: U, t*, fs" Stadt Reichelsheim Art der Entnahme: Schurf Bergwerksee PREAG Probe entnommen am: 21.04.2015 Bearbeiter: Bum Datum: 15.05.2015 62.0 60.0 21.6 % Wassergehalt w = [%] 58.0 Wassergehalt w Fließgrenze w_L = 51.3 % 56.0 Ausrollgrenze Wp = 22.6 % 54.0 Plastizitätszahl Ip = 28.7 % 52.0 Konsistenzzahl I_c = 1.04 50.0 48.0 manuell halbfest 46.0 15 20 25 30 35 10 40 Schlagzahl Zustandsform $I_c = 1.04$ flüssig breiig weich halbfest steif 0.00 0.50 0.75 1.00 Plastizitätsbereich (w, bis w,) [%] 60 70 80 50 10 20 30 40 Plastizitätsdiagramm 50 40 ausgeprägt plastische Plastizitätszahl Ip [%] Tone TA 30 mittelplastische Tone TM Tone mit organischen 20 Beimengungen, organische Tone OT und ausgeprägt zusammendrückbare Schluffe UA plastische Schluffe Tone TL mit organi-

schen Beimen-

80

70

60

gungen und organo-

gene Schluffe OU

und mittelplatische

Schluffe UM

40

Fließgrenze w, [%]

Sand-Ton-

Zwischenbereich

Sand-Schluff-

Gemische SU

10

Gemische ST

20

leicht plastische Schluffe UL

30

35

10

7

0

Alte Dorfstraße 5 48161 Münster Bericht: 6079-1

Anlage:

Scherversuch nach DIN 18137

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 22.05.2015

Entnahmestelle: SCH 2C.2

Tiefe: 0,1 - 0,4 m Bodenart: U, t*, fs''

Art der Entnahme: gestörte Probe;Eimer

Probe entnommen am: 21.04.2015



Einbautrockendichte: 1,608 g/cm3; Fraktion < 4 mm

| Versuch-Nr. | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Normalspannung [kN/m²] | 113.3 | 226.5 | 339.8 |
| Scherspannung [kN/m²] | 68.6 | 121.2 | 165.8 |
| Abschergeschwindigkeit [mm/min] | 0,005 | 0.01 | 0.005 |
| Konsolidierungsspannung [kN/m²] | 10 | 10 | 10 |
| w (vorher) [%] | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| w (nachher) [%] | 21.6 | 21.6 | 21.6 |

drainierter, konsolidierter Versuch (CD-Versuch)

Reibungswinkel =

23.2 Grad

Kohäsion =

21.3 kN/m²

Alte Dorfstraße 2 48161 Münster Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 2D.3


Tiefe: 2,0 - 4,0 m Bodenart: T, u


Art der Entnahme: Rammkernbohrung


Probe entnommen am: 21.04.2015





Wassergehalt w = 17.3 % Fließgrenze w_L = 51.1 % Ausrollgrenze w_P = 16.9 % Plastizitätszahl I_P = 34.1 % Konsistenzzahl I_C = 0.99 manuell steif-halbfest














Alte Dorfstraße 2 48161 Münster

Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 3D.2

Tiefe: 0,5 - 1,6 m Bodenart: U, t', g"

Art der Entnahme: Rammkernbohrung


Probe entnommen am: 21.04.2015



Wassergehalt w = 21.0 % Fließgrenze w, = 36.6 % Ausrollgrenze w_p = 17.7 % Plastizitätszahl I, = 18.9 % Konsistenzzahl I_c = 0.82 manuell steif; Fraktion < 0,4 mm

Zustandsform $I_c = 0.82$ flüssig halbfest steif weich breiig 1.00 0.75 0.50 0.00

Plastizitätsbereich (w, bis w,) [%] W_P 20 30 40 60 70 10 50 80



Alte Dorfstraße 2 48161 Münster

Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Berawerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: RKS 3D.4

Tiefe: 1,9 - 3,0 m Bodenart: T, u'


Art der Entnahme: Rammkernbohrung


Probe entnommen am: 21.04.2015



Wassergehalt w = 30.1 % Fließgrenze w, = 55.4 % Ausroligrenze w_p = 26.8 % Plastizitätszahl I, = 28.6 % Konsistenzzahl I_c = 0.88 manuell steif

Zustandsform $I_c = 0.88$ halbfest steif weich breiig flüssig 0.50 0.00 1.00 0.75





Alte Dorfstraße 2 48161 Münster

Bericht: 6079-1

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Stadt Reichelsheim Bergwerksee PREAG

Bearbeiter: Bum


Datum: 15.05.2015

Entnahmestelle: SCH 3D.2

Tiefe: 0,15 - 0,5 m


Art der Entnahme: Schurf


Probe entnommen am: 21.04.2015



Wassergehalt w = 41.0 % Fließgrenze w, = 82.1 % Ausrollgrenze w_p = 27.9 % Plastizitätszahl I, = 54.1 % Konsistenzzahl Ic = 0.76 manuell weich / weich-steif

Zustandsform $I_c = 0.76$ halbfest steif flüssig weich breiig 1.00 0.75 0.50 0.00







--- Dichtebestimmung --Ausstechzylinder nach DIN 18 125 Teil 2

| Datum: | 24.04.15, Fr | Vorgangs-Nr.: | <u>-</u> |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Laborant: | Ramza | Entnahmestelle: | siehe Anlage 2.2 |
| Wetter: | sonnig | Prüfplanum: | jeweils Schicht 2 |
| Entnahmedatum: | 22./23.04.2015 | Material: | siehe Anlage 2.2 |

| Prüfstelle | | | S1B | S2C | S3D | S3E | S3F |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Tiefe | | | 0,25-0,45 | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| | | | | | | | |
| Feuchtdichte | | | | | | | |
| Zylinder Nr. | | | 21 | 29 | 34 | 23 | 3 |
| Feuchte Probe + Zylinder | m ₁ | g | 2220,45 | 2254,00 | 2175,35 | 2253,40 | 2035, |
| Gewicht Zylinder | m_Z | g | 569,39 | 604,35 | 578,28 | 559,81 | 582,73 |
| Feuchte Probe | $m = m_1 - m_Z$ | g | 1651,06 | 1649,65 | 1597,07 | 1693,59 | 1453,17 |
| Volumen Zylinder | V | cm³ | 871,11 | 865,69 | 869,31 | 867,13 | 866,06 |
| Feuchtdichte | ρ = m / V | g/cm³ | 1,895 | 1,906 | 1,837 | 1,953 | 1,678 |
| Wassergehalt | | | | | | | |
| Behälter-Nr. | | | 91 | 92 | 97 | 99 | A: |
| Feuchte Probe + Behälter | m ₂ | g | 2467,65 | 2468,20 | 2404,15 | 2519,35 | 1954,0 |
| Trockene Probe + Behälter | m ₃ | g | 2218,55 | 2187,90 | 2101,45 | 2233,50 | 1732,0 |
| Gewicht Behälter | m _B | g | 822,30 | 822,21 | 816,69 | 831,63 | 502,5 |
| Wasser | $m_w = m_2 - m_3$ | g | 249,10 | 280,30 | 302,70 | 285,85 | 222,0 |
| Trockene Probe | $m_t = m_3 - m_B$ | g | 1396,25 | 1365,69 | 1284,76 | 1401,87 | 1229,49 |
| Wassergehalt | $w = 100 \cdot m_w/m_t$ | % | 17,8 | 20,5 | 23,6 | 20,4 | 18, |
| Trockendichte | | | | | | | |
| Trockendichte | $\rho_{Pr} = \rho / (1+w/100)$ | g/cm³ | 1,608 | 1,581 | 1,487 | 1,622 | 1,42 |
| Verdichtungsgrad | | | | | | | |
| 100% einfache Proctordichte | ρ _{Pr} | g/cm³ | | | | | |
| erf. Verdichtungsgrad | $D_{\text{Pr,Soll}}$ | % | | | | | |
| vorh. Verdichtungsgrad | D _{Pr,lst} | % | | | | | |

| Bemerkungen: | |
|--------------|--|
| | |
| | |
| | |





Bild 1 Blick auf die nördliche Seehälfte (Standort im Nordosten, April 2015)



Bild 2 Blick auf die südliche Seehälfte (Standort im Nordosten, April 2015)





Bild 3 Blick auf das Nordufer des Bergwerksees von QP2 nach Nordwest (April 2015)



Bild 4 Blick auf das Nordufer des Sees von QP 1 nach Osten (April 2015)





Bild 5 Blick auf das Westufer des Sees nach Süden (Standort auf Nordböschung)



Bild 6 Sondierungen im Bereich der Berme, QP 1 im Norden





Bild 7 Schappe mit sondierten Böden








Bild 9 Sondierungen im Bereich des Profils QP 2 im Nordosten des Bergwerksees



Bild 10 Schurfstelle S2D am Ufer





Bild 11 Schurfstelle S2C mit Probenhülse, Schnitt QP 2



Bild 12 Höhenmessung im Bereich der Rutschung an der Seesüdseite, QP3





Bild 13 Schurfstelle S3D



Bild 14 Sondierung am Seeufer, QP 3





Bild 15 Probennahme an Uferkante



Bild 16 Überlauf an der Seeostseite





Bild 17 Blick auf Südostecke des Sees von QP 3 aus nach Osten (April 2015)



Bild 18 Rutschung an der Südseite oberhalb der Berme (Bereich QP 3)





Bild 19 Blick auf den Rutschungsbereich im Süden des Bergwerksees (Blick nach Westen)



Bild 20 Blick auf die Rutschung an der Südseite des Sees (Blick nach Osten)





Bild 21 Fortsetzung der Rutschung (QP 3) unter dem Wasserspiegel








Bild 23 Vernässungszone im Bereich der Berme in Südwestecke



Bild 24 wie vor, mit weiterer Vernässungszone (Blick nach Osten)





Bild 25 Weitere Vernässungen auf der Bermen im Bereich einer wasserführenden Dränage



Bild 26 Detail aus Bild 25






Bild 27 Bereich der Erdablagerungen an der Westseite des Sees (Blick nach Norden)



Bild 28 Blick auf den ufernahen Bereich der Erdablagerungen aus Bild 27 (siehe auch Bild 5)



Anlage 8